

Уважаемые партнеры!

ООО «ПР-Лизинг» предлагает возможность приобрести
Самосвал SHACMAN SX331863366

VIN: LZGJX4Z63RX065159

Производство: Китай.

Год выпуска – 2024.**Пробег: 5357 км.**Объем самосвальной платформы: **34 м³.**

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства: 41 000 кг.

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии: 19 500 кг.

Грузоподъемность: **21 500 кг.**Колесная формула/ведущие колеса **8x4** / 3-ой оси, 4-ой оси.

Трансмиссия (тип) механическая, с ручным управлением.

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) WEICHAИ, WP13.550E501, дизель.

Максимальная мощность: **400 кВт / 543,8 л.с.**Рабочий объем двигателя: **12,54 м³.**

Экологический класс: Евро 5.

Самосвал находится в частично разукomплектованном состоянии:

Наименование	Дефект	Кол-во, шт.
Диски колесные	Отсутствие	13
Шины	Отсутствие	13
Лебедка подъема запасного колеса	Отсутствие	1
Колпак колесный	Отсутствие	4
АКБ	Отсутствие	2
Фонарь задний левый	Отсутствие	1
Фонарь задний правый	Разрушение	1
Крышка правого зеркала	Скол	
Правое переднее крыло 2-ой оси	Деформация	
Крышка ящика АКБ	Скол	
Магнитола	Отсутствие	1
Отбойник рессоры	Отсутствие	1
ПГУ	Отсутствие	1
Стартер	Отсутствие	1
Комплект для установки тахографа	Отсутствие	1
Комплект топливного отопителя	Отсутствие	1
Комплект спутникового мониторинга	Отсутствие	1
ЗИП	Частично отсутствует	

Возможно приобретение в лизинг.





Местоположение: рабочий поселок Маркова (г.Иркутск)

Цена: 5 040 000 Р. Торг.

Принимаются заявки на приобретение по более низкой цене. При наличии заявки можем сообщать о
всех снижениях цены.

С уважением,
Генеральный директор

Фаткуллин А.М.



22 офиса

BBB+ (RU)

ruBBB+

Аккредитация

Членство

Топ-37

pr-liz.ru

8 (800) 250-25-31

Наименование	Дефект	Артикул	Кол-во, шт	Цена, руб	Стоимость, руб
Диски колесные усиленный	Отсутствие		13	23 700,00	308 100,00
Шины	Отсутствие		13	67 000,00	871 000,00
Лебедка подъема запасного колеса	Отсутствие	KX-0997	1	7 200,00	7 200,00
Колпак колесный	Отсутствие	DZ93259615001	4	1 800,00	7 200,00
АКБ	Отсутствие	DZ97189760220	2	66 000,00	132 000,00
Фонарь задний левый	Отсутствие	81.25225.6465	1	4 440,00	4 440,00
Фонарь задний правый	Разрушение	81.25225.6464	1	4 440,00	4 440,00
Крышка правого зеркала	Скол	DZ14251770088		2 400,00	2 400,00
Правое переднее крыло 2-ой оси	Деформация				
Крышка ящика АКБ	Скол	DZ9X259760690	1	11 400,00	11 400,00
Магнитола	Отсутствует	DZ97189730214	1	113 000,00	113 000,00
Отбойник рессоры	Отсутствует	DZ97259520912	1	3 600,00	3 600,00
ПГУ	Отсутствует	DZ9112230178	1	11 760,00	11 760,00
Стартер	Отсутствует	6,126E+11	1	75 800,00	75 800,00
Комплект для установки тахографа	Отсутствие		1	185 000,00	185 000,00
Комплект топливного отопителя	Отсутствие		1	68 700,00	68 700,00
Комплект спутникового мониторинга	Отсутствие		1	86 400,00	86 400,00
Частичное отсутствие ЗИПа					
Итого					1 892 440,00