

**Уважаемые партнеры!**

ООО «ПР-Лизинг» предлагает рассмотреть возможность приобретения **Автоматизированной установки лазерного реза HGLB-6015.**

**Комплектация:**

- Стол со сменной полледой - 1ед.
- Стабилизатор напряжения – 1ед.
- Блок охлаждения(чиллер) – 1ед.
- Контроллер ЧПУ SCUT2000 – 1 ед.
- Генератор оптоволоконного лазера Raycus – 1 ед.
- Режущая головка – 1 ед.
- Криоцилиндр DPL450 -210-2.3 Вертикальный, 23 бар, 210 л. – 1 ед.

Год выпуска 2023 г.

Возможно приобретение в лизинг.


Местонахождение: г.Санкт-Петербург

Модель	HGLB-6015
Мощность лазера, Вт	6000
Источник питания	3-х фазный/380В, 50 Гц
Рабочая зона, мм	6000*1500
Шаг перемещения по оси Z, мм	250
Точность позиционирования X/Y, мм/м	±0,05
Точность повторения X/Y, мм	0,05
Максимальная скорость движения по X/Y, м/мин	120
Максимальное ускорение	1,0 G
Габариты, мм	2200x15820
Вес, кг	14 500
Лазерный резонатор	Raycus 6 кВт
Режущая головка	Raytools
Программное обеспечение	Cyscut FSCUT2000
Сервопривод	Yaskawa
Редуктор	Rouist
Линейная направляющая	HIWIN
Реечная передача	YYC
Чиллер	HANLI
Электронные компоненты	Schneider

Цена с НДС: 3 500 000 ₽

**С уважением,  
Генеральный директор**

**Фаткуллин А.М.**



АКРА

BBB+ (RU)

Expert

ruBBB+

Минпромторг  
РОССИЯ

Аkkредитация

Фрп

Минсельхоз  
России

Лизинговая  
ассоциация

Членство

Тип РФ

Expert

Top-36

/prleasing

pr-liz.ru

Звонок по России бесплатный

8 (800) 250-25-31

Исп \_\_\_\_\_



АКРА

BBB+ (RU)

Expert

ruBBB+

Минпромторг  
РОССИЯ

Аккредитация

Фрп  
Минсельхоз  
России

Лизинговая  
ассоциация  
ТПП РФ

Expert

Top-36

/leasing  
vk  
t  
f  
y  
Zvonok po Rossii bezplatnyj  
pr-liz.ru

8 (800) 250-25-31

## Скорость и производительность резания

Материал	Толщина (мм)	Газ	Давление газа (Бар)	Скорость резания
				(м/мин)
Низкоуглеродистая сталь	1	N2/Воздух	10	70
	2		12	45
	3		14	28
	4		14	20
	5		16	13
	6		18	9
	3		0.6	4.5
	4		0.6	3.5
	5		0.6	3.2
	6		0.6	2.8
	8		0.6	2.5
	10		0.6	2.2
	12		0.6	2
	14		0.5	1.7
	16		0.5	1.2
	18		0.5	1
	20		0.5	0.8
Нержавеющая сталь	22		0.5	0.6
	25		0.85	0.6
	1	O2	10	70
	2		12	35
	3		12	24
	4		12	16
	5		14	12
	6		14	8.5
	8		16	4.8
	10		16	2.5
	12		18	1.8
	14		16	1.2
	16		18	0.95
	18		18	0.7
	20		18	0.6
	22		20	0.5
	25		25	0.5
Алюминий	1	N2	10	70
	2		10	45
	3		14	28
	4		14	15
	5		15	8
	6		16	6
	8		16	3.5
	10		18	2.5
	12		18	1.3
	14		20	1.1
	16		20	0.8
	18		25	0.6
	20		25	0.5

**6 кВт**



AKPA

BBB+ (RU)

Expert

ruBBB+

Минпромторг  
РОССИЯ

Фрп

Минсельхоз  
России

Аккредитация



Членство



ТПИ РФ

Expert

Top-36

/leasing vk fb tw t

pr-liz.ru

Звонок по России бесплатный

8 (800) 250-25-31



МИРОВЫЕ  
ЛАЗЕРНЫЕ  
СИСТЕМЫ

Общество с ограниченной ответственностью  
«Мировые лазерные системы» (ООО «МЛС»)  
115432, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ  
Даниловский, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6 стр. 2

ОГРН 1227700148092  
ИНН 9725078018  
КПП 772501001  
ОКПО 48054293

[mlsgroup.ru](http://mlsgroup.ru)

8-800-500-88-84

[order@mlsgroup.ru](mailto:order@mlsgroup.ru)

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Мировые лазерные системы»  
ИНН 9725078018, КПП 772501001, 115432, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Даниловский, проезд  
Проектируемый 4062-й, д. 6 стр. 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1312

Название организации (Заказчик): <b>ООО ПР-лизинг</b>	
Город: <b>Санкт - Петербург</b>	Гарантийный ремонт: ( <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ)
Дата: <b>2021</b>	Модель станка: <b>НЧБ 02Н 6</b>
	Серийный номер: <b>Л2303026</b>

HGB-6015  
Перечень выполненных работ:

№	Наименование работ
1	Проведено ТО оборудования.
2	Диагностика всех узлов.

#### Комментарии / рекомендации:

1. Рекомендуется заменить лампы.
  2. Повреждены пневматические трубки ( $\phi 6 \text{мм}$ ), рекомендуется ремонт либо замена.
  3. Не работает система смазки, необходим ремонт.

Исполнитель произвел работы в полном объеме. Заказчик претензий не имеет.

## Сервисный инженер:

Представитель Заказчика:

Понед. с.н. / Пон  
13.12.2024



бензин О.В.

Учредителям  
ООО "ПР-Лизинг"

## Уведомление №1 от 23.12.2024 к договору услуг №20241205/ДП-1 от 05.12.2024.

Компания ООО «МЛС» являясь единственным  
официальным дистрибутором в России компаний RayTools и  
Hanli , в лице инженера Попова Сергея, провели диагностику  
лазерного станка HUGONG s/n - L2303026. По итогам которого  
были выявлены следующие недочеты

- Повреждены пневматические трубы
- Не работает система смазки
- Необходима замена ламелей

Работоспособность станка на 80%, неполадки не критичные, на  
данный момент выполнять свои функции в полном объеме не  
рекомендуется.

Стоимость сервисных работ составит – 30 000₽

Замена Ламелей производится самим заказчиком на своем станке.

Стоимость пневматической трубы – 10 000₽

Стоимость системы смазки – 115 000₽

Генеральный директор



И. В.  
Махраков



order@mlsgroup.ru



<https://mlsgroup.ru>

Режим работы Пн. – Пт.: с 9:00 до  
18:00



АКРА

BBB+ (RU)

Expert

ruBBB+

Минпромторг  
РОССИЯ

Фрп

Минсельхоз  
России

Аkkredитация

Лизинговая  
ассоциация

ТПП РФ

Членство

Top-36

Expert

/leasing



Звонок по России бесплатный

8 (800) 250-25-31